

| Ljudmätning buller från Gungviken mätt i Saltsjö-Duvnäs och Tollare | | | | 2019-02-16 | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|-----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|------|--|--|--|--|
| Ljudkälla dBA | Mätplats | Uppmätt ljudnivå | | Extrapolering dBA | | Upplevd ljudstyrka | | Riktvärden dBA | | | | | |
| | | medel | max | med 120 | max 129 | medel | max | medel | max | | | | |
| | | | | | | ökning | ökning | natt/dag | natt | | | | |
| | | | | | | ggr | ggr | | | | | | |
| 95 | Prästgården, Strandpromenaden | 60 | | 88 | | ca 900 | | 40/50 | 55 | | | | |
| 95 | Måsungeklubben, Duvnäs Udde | | 64 | | 86 | | ca 100 | 40/50 | 55 | | | | |
| 95 | Duvnäs Udde | | 80 | | 108 | | ca 1000 | 40/50 | 55 | | | | |
| 95 | Prästgården, Strandpromenaden | | | | | | | | | | | | |
| 95 | fasad | 63 | 81 | 79 | 110 | ca 50 | ca 1000 | 40/50 | 55 | | | | |
| 95 | balkong | 63 | 81 | 79 | 110 | ca 50 | ca 1000 | | 55 | | | | |
| 95 | inomhus sovrum öv | 41 | 50 | 51 | 67 | ca 10 | ca 40 | 30 | 45 | | | | |
| 95 | inomhus vardgrum bv | 50 | 58 | 63 | 78 | ca 8 | ca 50 | 30 | 45 | | | | |
| 95 | Tollare vid naturskyddsområde | 65 | 80 | 82 | 111 | ca 50 | ca 1000 | 30/45 | | | | | |
| 95 | Tollarevägen | | | | | | | | | | | | |
| 95 | fasad | | 70 | | 95 | | | 40/50 | 55 | | | | |
| 95 | inomhus | | 53 | | 71 | | | 30 | 45 | | | | |
| 95 | takterass | | 83 | | 112 | | | 40/50 | 55 | | | | |
| 95 | Duvnäs Udde | 68 | 84 | 85 | 114 | ca 60 | ca 1000 | 40/50 | 55 | | | | |
| 103-105 | Strandpromenaden 7 | | 79 | | 97 | | ca 90 | 40/50 | 55 | | | | |